



Comunita Montana Calore Salernitano

Via Cesine, n. 3

84069 Roccadaspide(SA)



Ricevuta Presentazione Protocollo

Protocollo n° 7158 / 2023

Data Protocollo 04/10/2023 ore 07:48:13

Data Documento 03/10/2023

Oggetto RICHIESTA DI INTEGRAZIONE - ISTANZA BELLISSIMO DONATO

Mittente Comune Sacco (demograficisacco@legalmail.it)

Destinatario CM Calore GATTO

 Indietro

Protocolla  Allega 

Inviato da :

COMUNE SACCO<demograficisacco@legalmail.it> In data 03/10/2023 11:33:34

Oggetto : RICHIESTA DI INTEGRAZIONE - ISTANZA BELLISSIMO DONATO

--

Allegato Presente

ISTANZA BELLISSIMO DONATO.pdf

 Indietro



Comunita Montana Calore Salernitano, Via Cesine, n. 3, 84069 Roccadaspide(SA)
Delta-PI - Protocollo Informatico <http://www.protocollo-informatico.it>



Comune di Sacco

Provincia di Salerno

Prot. 4184 del 03.10.2023 Settore Tecnico

Al Sig. Bellissimo Donato
Sacco C.so Vittorio Emanuele 24

CAP 84070

E.p.c. Alla Comunità Montana Calore Salernitano
Ufficio Valutazione di Incidenza

OGGETTO: RICHIESTA DI INTEGRAZIONE - Istanza Bellissimo Donato - Località Pralo Foglio 10 part.lla 10-25-26-27-28-30-601.

Il responsabile del procedimento

In riferimento all'istanza del Sig. Bellissimo Donato relativamente all'autorizzazione ad effettuare gli interventi in area ZSC e/o ZPS nel Comune di Sacco alla località Pralo al Foglio 10 part.lla 10-25-26-27-28-30-601 trasmessa a questo Ente dalla Comunità Montana Calore Salernitano prot. 3699 del 28/08/2023 al fine di poter emettere opportuno provvedimento,

- **PREMESSO CHE** dalla relazione a firma del tecnico Dr. For. Gaetano Di Cianni si evince che le lavorazioni a farsi prevedono oltre alla pulizia e all'potatura del fondo, si effettueranno alcune lavorazioni quali ripristino e messa in sicurezza di manufatti in pietra, ripristino della recinzione con nuovi pali di castagno e il posizionamento di una botte per raccolta e riutilizzo delle acque piovane;

pertanto si richiedono le seguenti integrazioni:

Per le lavorazioni di ripristino e messa in sicurezza di manufatti in pietra, ripristino della recinzione con nuovi pali di castagno e il posizionamento di una botte per raccolta e riutilizzo delle acque piovane, si richiede idonea documentazione (fotografica, planimetrica e tecnica) atta a supportare una dichiarazione a firma del tecnico incaricato che classifichi la tipologia di interventi da realizzarsi e ne indichi con chiarezza se gli stessi sono esclusi da autorizzazione e/o titoli abilitativi edilizi.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti:

Unità organizzativa responsabile della istruttoria:

Ufficio tecnico Sacco - Tel.0974-276900 - Pec: tributisacco@legalmail.it -

Resp. UTC Arch. Arsenio Calandriello

Sacco li 02/10/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Arsenio Calandriello

