


CARTA DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI

Miglioramento fondiario con interventi di pulizia e infittimento di un uliveto sito in località Chiusa delle Rose del comune di Stio (SA)

Scala 1:5.000



LEGENDA



area d'intervento



area sottoposta a vincolo
idrogeologico